



INDICAÇÃO Nº 871/2024

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

À SECRETARIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS, PARA
PROVIDÊNCIAS
04/12/2024

PRESIDENTE

INDICO a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que este determine ao Departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **instalar muretas de concreto para separação das pistas na alça do viaduto do Centro (acesso para a Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves – SP 332), no sentido de quem sai do terminal de ônibus ou da estação de trem com destino a Nova Caieiras ou Laranjeiras.** *Obs.: Foto em anexo.*

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação é necessária devido à ausência de muretas de concreto separando as pistas, o que tem ocasionado manobras indevidas no local. Alguns motoristas, especialmente de serviços de transporte por aplicativo ou aguardando passageiros do trem, têm realizado retornos sob o viaduto para evitar seguir até o retorno localizado em frente à portaria da Nova Caieiras. Essa prática compromete a segurança viária, gerando conflitos com veículos que utilizam a alça de retorno do bairro Centro e até mesmo situações de contramão, como já foi observado. A instalação das muretas proporcionará maior organização no trânsito e segurança para condutores e pedestres.

Certo de poder contar com o apoio do Senhor Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 28 de novembro de 2024.



Câmara Municipal de Caieiras

Rua Albert Hanser n.º 80 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000 - Fone/fax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 871/2024

Vereador JOSEMAR SOARES VICENTE

LAGOINHA JOSI

2º Secretário

